



TREMPE :

La trempe est le procédé de base du durcissement de l'acier par traitement thermique. Elle consiste à chauffer le métal à une température à laquelle se forme l'austénite (solution solide de carbone dans le fer), généralement vers 800 °C, puis à le refroidir brusquement dans de l'eau ou de l'huile.