



PUDDLAGE :

Le puddlage est un procédé inventé par Henri Cort (1784). Ce procédé consiste à décarburer la fonte dans un four à réverbère afin d'obtenir du fer. Cette technique maintient séparées la fonte et la source de chaleur. Aucune impureté ne vient cotoyer la fonte en fusion.