



Le laminoir



Le laminoir (Photo Arcelor)



Des ébauches aux produits finis :

Ici : de la brame à la tôle.

La **brame** est réchauffée dans un four pour rendre le métal plus malléable, donc plus facile à étirer et à mettre en forme.

L'ébauche est ensuite amincie par écrasements progressifs entre les cylindres du **laminoir**.